Tus renders, dentro del brochure.

Se recuperan las 27 páginas, la paleta original y todas las imágenes de departamentos.

Resultado de esta revisión

Se ajustó la disposición visible de los equipos de cocina del 102, 202 y 302. Los demás renders se conservan tras el cotejo visual general. Esta edición corrige imágenes comerciales; no sustituye la comprobación dimensional del modelo 3D.


Render	Estado	Alcance
Edificio	Conservado	Portada y vistas originales. Sin cambio de paleta.
101	Conservado	Cotejo visual general con A-03.
102	Ajustado	Cocina: parrilla en el retorno inferior; fregadero lateral.
201	Conservado	Cotejo visual general con A-04.
202	Ajustado	Misma corrección de cocina; equipos según referencia A-04.
301	Conservado	Cotejo visual general con A-05.
302	Ajustado	Comparte imagen base con 202; cotejo con A-05.
PH	Escala visual ajustada	Recámaras ampliadas al tamaño de las otras dos vistas. Roof por validar.

La observación previa sobre un núcleo o equipo exterior no equivalente se retira: la perspectiva disponible no la demostraba. La portada original muestra tres depósitos y se conserva.

102 • Cocina alineada con la planta


Comparación de la imagen recibida, la edición y el detalle del plano.

ANTES



REVISADO





Referencia: A-03 • Nivel 1 • Detalle de cocina

La parrilla pasa del tramo lateral al retorno inferior de la cocina. El fregadero queda en el tramo derecho y el refrigerador en su extremo superior. La representación del equipo se ajusta al símbolo de seis quemadores del plano; la especificación comercial sigue pendiente.

Edición de imagen ilustrativa. No aporta coordenadas 3D ni una tolerancia dimensional verificable.

202 y 302 • La misma corrección


Comparación de la imagen recibida, la edición y el detalle del plano.

ANTES



REVISADO





Referencias: A-04 y A-05 • Niveles 2 y 3

La parrilla se ubica en el retorno inferior. El fregadero se representa en el costado derecho y el refrigerador arriba de éste, como en la planta. La imagen base es compartida por 202 y 302; la corrección se incorpora en ambas fichas y en la galería.

Edición de imagen ilustrativa. No aporta coordenadas 3D ni una tolerancia dimensional verificable.

Qué está comprobado y qué falta

Fuente de proyecto: CORREGIO 18 OBRA(8).pdf, 17 páginas, revisión del 03.11.2026.

Ajustes de cifras en el brochure

Concepto	Brochure recibido	Edición de revisión	Fuente
Cajón 202	9.98 m²	9.58 m²	AR-01
Roof garden	86.67 m²	86.93 m²	AR-01
Sala de reuniones	Comedor / 14.90 m²	14.07 m²	AR-01
Interior PH	70.40 m²	70.41 m²*	AR-01 / plantas
Total PH	128.22 m²	Por validar	Asignación por conciliar

Pendientes que impiden certificar “cero desviación”

Cotas interiores Las 50 medidas del brochure se conservan como referencia. Falta el juego de albañilerías y el modelo editable de la misma revisión para contrastarlas.

PH y balcones AR-01 indica 70.41 m², mientras las plantas muestran 35.20 m² por nivel. Las etiquetas de balcón de 201/301 suman 6.65 m² y el cuadro usa 6.64 m².

Azotea y acabados A-06 y AR-01 requieren conciliar usos y asignaciones. Las fotografías de Wisconsin 117 y la paleta de materiales se identifican como referencias.

Para cerrar la precisión: revisar geometría, cotas y alturas en CAD/BIM, corregir ese modelo y renderizar desde él. Este informe sustituye la revisión técnica anterior.